



3 de septiembre de 1975

El hundimiento de una capilla alerta sobre el deterioro de la Catedral


Burgos.— Hoy se ha conocido la noticia del hundimiento de la cubierta de la capilla de Santa Tecla, de la Catedral de Burgos, suceso ocurrido hace un mes, así como de otros recientes desprendimientos en las techumbres de las capillas de la Natividad y de Santa Ana. Desde 1972 el Cabildo viene reclamando obras de recuperación en numerosas dependencias del templo, entre las que también figura la Escalera Dorada, sin que hasta ahora las autoridades responsables hayan actuado. El derrumbe de la capilla de Santa Tecla afectó a más de cien metros cuadrados de techumbre. El Cabildo no dio a conocer públicamen-

te el siniestro aunque recabó la intervención de la Dirección General del Patrimonio Histórico Artístico, que ya había elaborado un proyecto de urgentes necesidades presupuestado en 50 millones de pesetas, que estaba pendiente de ejecución.

SE HUNDE LA CATEDRAL DE BURGOS



Toda corra alboroto. Alarmado y moviendo a salvo esta gran universal del pñico. Ha de salir ya de su estado por largo. Corra el cabildo, el obispo, la delegación autonómica, el Ayuntamiento, la Diputación, las autoridades locales, fuerzas vivas y fuerzas armadas de Burgos, organismos de la metrópoli para los que Burgos debe significar, quizá, una distancia insalvable. P.




redacción de La Voz de Castilla, y al leer se dio que de momento la situación es una catástrofe. Se prevé, se advierte la necesidad de una

GRAVE HUNDIMIENTO EN UNA TECHUMBRE DE LA CATEDRAL DE BURGOS

POR FALTA DE LA OPORTUNA RESTAURACION

GRAVE HUNDIMIENTO EN UNA DE LAS TECHUMBRES DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Ha afectado a la capilla de Santa Tecla en una extensión de más de cien metros cuadrados, poniendo en peligro las techumbres de otras próximas



La flecha indica el lugar aproximado donde se produjo el hundimiento

ave hundimiento se ha re- en la cubierta de la capilla a Tecla, de la catedral de afectando a más de cien cuadrados de tejado. ndimiento ocurrió aproxima- hace un mes. Desde enton- echo ha permanecido en se- bien en su día el clero ca- o, reunido en cabildo, adop- uerdo de recabar las oport- edidas cerca de los organiz- ales para la reconstrucción a afectada.

EL HUNDIMIENTO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Según don Ramón Falcón

HABIA SIDO INSPECCIONADA HACE QUINCE DIAS

- Causas del derrumbamiento, el mal estado de las cubiertas de madera