



3 de septiembre de 1975

El hundimiento de una capilla alerta sobre el deterioro de la Catedral


Burgos.— Hoy se ha conocido la noticia del hundimiento de la cubierta de la capilla de Santa Tecla, de la Catedral de Burgos, suceso ocurrido hace un mes, así como de otros recientes desprendimientos en las techumbres de las capillas de la Natividad y de Santa Ana. Desde 1972 el Cabildo viene reclamando obras de recuperación en numerosas dependencias del templo, entre las que también figura la Escalera Dorada, sin que hasta ahora las

autoridades responsables hayan actuado. El derrumbe de la capilla de Santa Tecla afectó a más de cien metros cuadrados de techumbre. El Cabildo no dio a conocer públicamente el siniestro aunque recabó la intervención de la Dirección General del Patrimonio Histórico Artístico, que ya había elaborado un proyecto de urgentes necesidades presupuestado en 50 millones de pesetas, que estaba pendiente de ejecución.

SE HUNDE LA CATEDRAL DE BURGOS



Un grave hundimiento se ha registrado en la cubierta de la capilla de Santa Tecla, de la catedral de Burgos, afectando a más de cien metros cuadrados de tejado.



Exterior de «La Virgen de la Catedral» y el área en la que se ha producido el hundimiento.

GRAVE HUNDIMIENTO EN UNA TECHUMBRE DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Un grave hundimiento se ha registrado en la cubierta de la capilla de Santa Tecla, de la catedral de Burgos, afectando a más de cien metros cuadrados de tejado.

El hundimiento ocurrió aproximadamente hace un mes. Desde entonces el hecho ha permanecido en secreto, si bien en su día el clero catedralicio, reunido en cabildo, adoptó el acuerdo de recabar las oportunas medidas cerca de los organismos oficiales para la reconstrucción de la zona afectada.

POR FALTA DE LA OPORTUNA RESTAURACION

GRAVE HUNDIMIENTO EN UNA DE LAS TECHUMBRES DE LA CATEDRAL DE BURGOS


Ha afectado a la capilla de Santa Tecla en una extensión de más de cien metros cuadrados, poniendo en peligro las techumbres de otras próximas

EL HUNDIMIENTO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Según don Ramón Falcón

HABIA SIDO INSPECCIONADA HACE QUINCE DIAS

- Causas del derrumbamiento, el mal estado de las cubiertas de madera



La flecha indica el lugar aproximado donde se produjo el hundimiento